

## Wichtige Information an alle Einsender

### **Probleme mit einer EDTA-Röhrchen Charge: Lot. Nr. 1094807, haltbar bis 05/2013**

Bei einer Charge der kleinen roten EDTA-Röhrchen der Firma Sarstedt kommt es vermehrt zur Gerinnelbildung bzw. zum kompletten Gerinnen der Probe, weshalb die Blutbildbestimmung leider nicht mehr möglich ist. Daher sollten alle EDTA-Röhrchen dieser Charge nicht mehr verwendet werden.

Die EDTA-Röhrchen der Charge können bei der Firma Wörner kostenfrei umgetauscht werden (Tel. 07121 / 5856840, FAX 07121 / 579926).

Bitte geben Sie die auszutauschenden Röhrchen möglichst in den Original-Kartons unserem Fahrdienst wieder mit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Labor Clotten